


BA-T06 4.0 - 10/2011



RZP – Anhang T06

- 11. Sicherheit
- 12. Technische Daten
- 13. Mechanische Installation
- 14. Anschlussplan
- 15. Anschluss
- 16. Einstellhinweise
- 17. Parameter-Einstellung und Regelung
- 18. Eigang und ausgang klemmen
- 19. Parameter wert für Motor und Ventilator
- 20. Erstinbetriebnahme
- 21. Kundendienst, Herstelleradresse

RZP – Appendix T06

- 11. Safety
- 12. Technical Data
- 13. Mechanical installation
- 14. Electrical installation
- 15. Connection
- 16. Notes to adjustment
- 17. Adjustment of the controller
- 18. Other external connection terminals
- 19. Parameter setup table for motors and fans
- 20. Security examinations before start-up
- 21. Service, address of producer

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Hinweise. Lesen Sie daher diese Anleitung vor dem Auspacken, der Montage und jeder Arbeit an oder mit dem elektronischen Steuergerät aufmerksam durch!

This operation instruction contains important technical advice and information about safety. Therefore please pay attention to this operation instruction before unpacking, installation or any other work is undertaken on this EC-controller!

11. Sicherheit

Arbeitssicherheits-Symbole

Folgende Symbole weisen Sie auf bestimmte Gefährdungen hin oder geben Ihnen Hinweise zum sicheren Betrieb.

Safety

Industrial safety symbols

The following symbols refer to particular dangers or give advice for save operation.



Achtung! Gefahrenstelle!
Sicherheitshinweis!

Important, information



Gefahr durch elektrischen Strom oder
hohe Spannung!

Danger from electric current or high
voltage!



Wichtige Hinweise, Informationen

Important, information

11.1 Sicherheitshinweise



Umfangreiche Funktions- und Qualitätsprüfungen sichern Ihnen einen hohen Nutzen und lange Lebensdauer! Trotzdem können von diesen Geräten Gefahren ausgehen, wenn sie von unsachgemäß oder nicht zum bestimmungsgemäß Gebrauch eingesetzt werden.

Safety advice

Our quality assurance programme which includes material and function tests ensures that the final product is of a high quality and durability. Never the less these controllers can be dangerous if they are not used and installed correctly, according to the instructions.



Das Gerät erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und steuert gefährliche drehende mechanische Teile. Eine unsachgemäße Installation kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden verursachen.

EC-Controller could be life dangerous because of high voltage and its mechanical rotating parts.



Lesen Sie vor der Montage des EC-Controllers diese Betriebsanleitung aufmerksam durch!

Before installing and operating this ec-controller please read this instructions carefully!

Drehende mechanische Teile müssen unbedingt geschützt werden (durch Gitter, Schutzdeckel, Abdeckung, usw.), der elektrische Anschluss ist nur durch qualifiziertes Personal vorzunehmen die Bedienungsanleitung muss jeder Zeit zur Verfügung stehen, das System muss entsprechend den örtlichen und den nationalen Vorschriften installiert werden.

the electrical and mechanical parts must be protected with protective components (cover, net, etc.), only qualified staff is allowed to install the EC – Controller, system documentation must always be available, system must be installed in accordance with the local regulations.

12. Technische Daten

Technical Data

| Regelgerät Invento EC-Controller Invento | | T03 | T04 | T06 |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ausgang Motorseitig Output | Nenn-Ausgangsstrom [A] Rated current [A] | 3 × 3 | 3 × 4,5 | 3 × 6,7 |
| | Ausgangsspannung [V] Output voltage [V] | 3 × 400 | 3 × 400 | 3 × 400 |
| | Nenn-Ausgangsleistung [kW] Output power [kW] | 1,5 | 2,2 | 3,3 |
| | Max. Ausgangsleistung [kW] Max. output power [kW] | 1,8 | 2,7 | 4,0 |
| Eingang Netzseitig Input | Netzspannung [V AC] Input voltage [V AC] | 3 × 400 V +5%...10% | 3 × 400 V +5%...10% | 3 × 400 V +5%...10% |
| | Netzfrequenz [Hz] Frequency [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| | Nenn-Eingangsleistung [kW] Rated input power [kW] | 1,7 | 2,5 | 3,7 |
| | Nenn-Eingangsstrom [A] Rated input current [A] | 3 × 2,8 | 3 × 4,1 | 3 × 6,2 |
| | Max. Eingangsleistung [kW] Max. Input power [kW] | 2,0 | 3,0 | 4,5 |
| | Max. Eingangsstrom [A] Max. Input current [A] | 3 × 3,3 | 3 × 5,0 | 3 × 7,5 |
| | Leitungsquerschnitt [mm ²] Wire cross section [mm ²] | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Schutz- funktionen Protective functions | Überstromschutz, Unterspannungsschutz Over current protection, under voltage protection | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Umgebung Ambient | Umgebungstemperatur Ambient temperature | -10°C...+40°C | -10°C...+40°C | -10°C...+30°C |
| | Lüftungsart Cooling | zwanghafte Konvektion Forced convection | zwanghafte Konvektion Forced convection | zwanghafte Konvektion Forced convection |
| Abmessungen Dimensions | B x H x T (mm) W x H x L (mm) | 146 × 300 × 167 | 146 × 300 × 167 | 146 × 300 × 167 |
| Montageart Operating position | | hängend Upright position | hängend Upright position | hängend Upright position |

Tabelle 1
Technische Daten

Table 1
Specifications

13. Mechanische Installation

Das Steuergerät wird vertikal mit den Anschlussklemmen nach unten montiert. Für gute Kühlung muss eine ungehinderte Luftzirkulation um den EC-Controller herum gesichert werden (siehe Bild 1). EC-Controller nicht in einer Umgebung installieren, in der die Luft verschmutzt ist, z.B. durch aggressive Gase, große Staub- und Feuchtigkeitskonzentration, korrosive Werkstoffe usw.).

Mechanical installation

EC-Controller is mounted into an upright position. There has to be enough space around the EC-Controller for undisturbed airflow for the cooling (figure 1). It is not allowed to install the EC-Controller into polluted atmosphere (aggressive gas, concentration of dust and damp, fat, corrosive substance).






Bild 1
Maßblatt und Minimalabstände bei der Montage

Figure 1
dimension diagram and minimum distances



Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 40°C für T03 ,T04 und 30°C für T06

Maximum ambient temperature is 40°C for T03, T04 and 30°C for T06

Der EC-Controller wird mit 4 Schrauben auf der Wand befestigt (siehe Bild 2). Der Maximaldurchmesser der Schrauben beträgt 5 mm.

For the fitting of EC-Controller we need 4 holes in the wall, figure 2. Max. screw diameter is 5 mm.

Befestigungsverfahren:

- Die beiden oberen und unteren Schrauben einsetzen und nur teilweise anziehen (eindrehen / einschrauben). Den EC-Controller auf die Schrauben aufsetzen / aufhängen,
- Obere und untere Schrauben festziehen.

Fixing:

- Partly screw upper and lower screws, Hang up the EC-controller on the screws,
- Screw down upper and lower screws.




Bild 2
Befestigungslöcher
des Regelgerätes

Figure 2
fixing holes

Bild 3
Entfernen des
Deckels

Figure 3
removing the cover

14. Anschlussplan

Electrical installation




Bild 4a
Anschlussplan EC-Controller

Figure 4a
connection diagram ec-controller




Bild 4b

Anschlussplan EC-Controller /
Steckerbelegung

Figure 4b

connection diagram ec-controller / plug
connection



Die Steckerkontaktbelegung X2 und X3 sowie X4 und X5 sind mit identischen Steckern ausgeführt. Die richtige Kontaktbelegung ist zu beachten. Falsche Kontaktierung der Stecker kann zur Zerstörung der Geräte führen.

When connecting plugs please see Figure 4b.

Wrong connection might destroy the controller.

15. Anschluss



Vor dem Netzanschluss ist zu prüfen, dass keine mechanischen Schäden am EC - Controller vorhanden sind (Transport). Es müssen alle Fremdkörper (Draht, Späne, Schrauben usw.) aus dem EC – Controllergehäuse entfernt werden. Die Netzanschlussspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Werte entsprechen.

Connection

Before initial operation we have to check up, that there are no mechanical parts (wires, female screws, filings...) in the housing of the EC-Controller. We have to check if the line voltage suit the value on the data plate

15.1 Netzanschluss

Das Netzkabel wird an die Anschlussklemmen L1, L2 und L3, die sich auf dem unteren Teil des Regelgerätgehäuses befinden, angeschlossen. Erdung PE wird an die Klemme PE angeschlossen.

Mains

The mains is connected to terminals L1, L2 and L3, which are located on the lower part of the EC-controller. Protective earth PE is connected to an earth screw.



Vor dem Anschluss der Netzspannung ist der Potentialausgleich am Regelgerät vorzunehmen.

First of all protective earth has to be connected.

15.2 Motoranschlüsse

Der Motoranschluss erfolgt durch zwei Kabel:

- Sechsaderkabel zum Motoranschluss - Anschlussklemmen 19 - 24
- Erdungskabel Durchmesser 10 mm² - Erdungsklemme

Motor connection

The motor and EC-controller are connected with two cables:

- Six wire cable for the motor connection – terminals 19 - 24,
- Earth wire diameter 10 mm² - Protective earth.

16. Einstellhinweise

Notes to adjustment



Der Controller erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und steuert gefährliche drehende mechanische Teile. Eine unsachgemäße Installation kann Sachschaden, Körperverletzung oder Tod verursachen.

Die maximal einstellbare Drehzahl ist dem Ventilatortypenschild zu entnehmen. Dem Warnhinweis auf dem Gehäusedeckel ist unbedingt folge zu leisten.

17. Parameter-Einstellung und Regelung

Adjustment of the controller

Die Parameter werden leicht durch die Benutzerschnittstelle an der Oberseite des Controllers eingestellt.

All the parameters are easily adjusted through the user interface on the top of the controller.




Bild 5
Invento Schnittstelle

Figure 5
The outline of Invento user interface

- ① 7 Segment LED Anzeige
- ② Start des Antriebs, Bestätigung des Parameters
- ③ Stoppen des Antriebs, kehren Sie zurück
- ④ Bewegung zwischen Parametern, Vergrößerung von Parametern
- ⑤ Bewegung zwischen Parametern, Verkleinerung von Parametern

- ① 7 segment LED display
- ② start of operation, confirmation of the parameter
- ③ stop the operation, return from parameter change
- ④ move between parameters, increase of parameters
- ⑤ move between parameters, decrease of parameters




Bild 6
Betriebsablaufdiagramm

Figure 6
operating flowchart

17.1 Parameterbeschreibung

17.1.1 Sollwert vorgabe

In_P (1...3)

Parameter description
Selecting regulation input
In_P (1...3)

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Analogeingang 0 bis +10V - E | Analog input - E |
| 2 | Sensoreingang 0 bis +10V - PI | Sensor input - PI |
| 3 | Drehzahlvorgabe mit Tastatur | Speed setup by Keyboard |




Bild 7
Sollwertvorgabe

Figure 7
regulation inputs

IN_P=1 Drehzahlsollwertvorgabe mit externem Potentiometer oder 0 bis +10V (Bild 7 – A).
IN_P=2 Sollwertvorgabe mit externem Potentiometer oder 0 bis +10V Signal (Bild 7 – A). Istwert 0 bis +10V (Sensor für Temperatur, Druck, Volumenstrom – Bild 7 – B). Für die Spannungsversorgung des Sensors:

If IN_P=1 user must provide one of the external means of regulation (See Figure 7: A). When using a sensor the circuit compares the values between regulation voltage input (E – terminal 8) and sensor input (PI – terminal 14). A voltage of +24V DC/40mA (terminal 15) is provided to supply the sensor.

- Klemme 15 (+24V / max. 40 mA)
 - Klemme 13 (-) verwendet werden.
- IN_P=3** Drehzahlsollwertvorgabe intern
(Parameter F_rp oder n_rp)

17.1.2 Einstellung der Maximaldrehzahl

H_rp (1000...6000)

Parameter H_rp - Einstellung der Maximaldrehzahl.

Zum Beispiel: H_rp = 2000, IN_P=1 und +10V am Eingang E, läuft der Motor bei 2000 U/min.

Auch beim IN_P = 2 oder IN_P = 3 ist Maximaldrehzahl auf 2000 begrenzt.

Setting maximal RPM of the motor

H_rp (1000...6000)

By setting this parameter you set the maximal RPM limit. This limits the RPM of the motor on all of the input signals. For the value of parameter see table1 in section 9.

For example: if you set H_rp at 2000RPM at 10V of regulation voltage on input E the motor will run at 2000RPM.

17.1.3 Einstellung der Minimaldrehzahl

L_rp (0...600)

Parameter L_rp – Einstellung der Minimaldrehzahl.

Zum Beispiel: L_rp = 300, IN_P=1 und 0V am eingang E, läuft der Motor bei 300 U/min.

Setting minimal RPM of the motor

L_rp (0...600)

By setting this parameter you set the minimal RPM limit. This sets the start of the motor at preset minimal value at minimal voltage input. For the value of parameter see table1 in section 9.

For example: if you set L_rp at 300RPM at 0V of regulation voltage on input E the motor will run at 300RPM.

17.1.4 Drehzahlsollwertvorgabe intern

F_rp (L_rp...H_rp)

Mit Parameter F_rp kann man die Drehzahl des Motors intern einstellen (IN_P=3). Sie können den Parameter F_rp auch im Betrieb ändern. Die Taste Enter drücken. Mit Taste + oder - der Parameter F_rp ändern. Die Taste Enter noch einmal drücken. Der Parameter F_rp soll größer als der Parameter L_rp sein und kleiner als Parameter H_rp

Setting fixed day RPM of the motor

F_rp (L_rp...H_rp)

If you select IN_P=3 than you selected fixed day RPM. This means that the controller will regulate the RPM of the motor to match the selected F_rp value of the RPM.

You can change this value during operation in run mode by pressing ENT button. You get displayed the previous set value and by pressing the UP or DOWN buttons you can change it. The value can be changed between previously set value of L_rp and H_rp. By pressing ENT button you verify the new value, which will take immediate effect. If you don't want to change the value you can exit by pressing ESC button.

17.1.5 Drehzahlsollwertvorgabe intern

n_rp (L_rp...H_rp)

Der Parameter n_rp hat die gleiche Funktion wie der Parameter F_rp. Wenn die Klemme 11 (+15V) mit der Klemme 18 (DS) verbunden

Setting fixed night RPM of the motor

n_rp (L_rp...H_rp)

If you select IN_P=3 than you selected fixed day value of the wanted RPM. But if you would want another preset value to take effect

ist, ist der Parameter n_rp aktiv. Sie können den Parameter n_rp auch im Betrieb ändern. Die Taste Enter drücken. Mit Taste + oder - den Parameter n_rp ändern. Die Taste Enter noch einmal drücken. Der Parameter n_rp soll größer als Parameter L_rp sein und kleiner als Parameter H_rp

(so called night value), you apply 15V(terminal 11) to a DS input. This means that the controller will regulate the RPM of the motor to match the selected n_rp value of the RPM.

You can change this value during operation while in run mode if 15V(terminal 11) is applied to DS. By pressing ENT button you get displayed the previous set value and by pressing the UP or DOWN buttons you can change it. The value can be changed between previously set value of L_rp and H_rp. By pressing ENT button you verify the new value, which will take immediate effect. If you don't want to change the value you can exit by pressing ESC button.

17.1.6 Beschleunigungs Rampe

r_up (1...9)

Mit dem Parameter r_up kann die Beschleunigungs Rampe verstellt werden. Wert 1 ist die größte Beschleunigung, während 9 die kleinste ist.

Setting ramp up

r_up (1...9)

Ramp up means the response of acceleration of the motor at positive change of regulation voltage. Selected value 1 means the fastest response while 9 is the slowest; it affects all regulation inputs selected by In_P (the foreseen minimal value for certain ventilator + motor set can be selected from the table)

For the value of parameter see table1 in section 9.

17.1.7 Verzögerungs Rampe

r_dn (1...9)

Mit dem Parameter r_dn kann die Beschleunigungs Rampe verstellt werden. Wert 1 ist die größte Verzögerung, während 9 die kleinste ist.

Setting ramp down

r_dn (1...9)

Ramp down means the response of slowing down the motor at negative change of regulation voltage. Selected value 1 is the fastest response while 9 is the slowest; it affects all regulation inputs selected by In_P (the foreseen minimal value for certain ventilator + motor set can be selected from the table)

For the value of parameter see table1 in section 9.

17.1.8 Parameter r_2

Dieser Parameter wird nicht verwendet.

Setting the r_2 value

This parameter is not used.

17.2 Parameter Einstellung

Hauptschalter einschalten und sofort die Taste ESC drücken. Es ist besser, wenn sie

Setting of the parameters

When the load voltage is applied to the controller it immediately starts by setting in

Eingang RF deaktivieren und dann den Hauptschalter einschalten. Wenn sie die Taste ESC drücken, blinkendes S_UP Zeichen erscheint. Taste ENT so lange drücken das IN_P erscheint. Mit Taste + und - können sie den Parameter wählen. Um Parameter zu ändern, Taste ENT drücken. Mit Taste + oder – Parameter wert ändern. Taste ENT drücken und neuer Wert wird gespeichert. So kann man alle Parameter ändern.

the run mode. You have cca. 3 seconds to stop operation before it begins by pressing ESC button!

A blinking S_UP sign appears, that means setup mode. To enter the setup mode press ENT button and hold it until S_UP stops blinking and In_P occurs. By pressing buttons UP and DOWN you can select the parameter you want to change and then press ENT and hold it until parameter preset value occurs. Than you can change the value by pressing buttons UP and DOWN. You verify the value by pressing ENT or you can exit without changing the parameter with ESC button. This applies to all the parameters in S_UP mode.

17.3 Betrieb

Wenn die Parameter eingestellt sind, können Sie den Motor starten. Taste ESC drücken. Blinkendes Zeichen RUN erscheint. Taste ENT (START) drücken. Klemme 10 (RF) und Klemme 11 (+15V) müssen dazu verbunden sein. Sollwertvorgabe - siehe Kapitel 7.1.1.

Starting the operation

When all the parameters are set you can exit the setup mode by pressing ECS. A blinking run sign appears. By pressing the ENT until run sign stops blinking you verify the operation of electronics. You have cca. 3 seconds to stop operation before it begins.

When the load voltage is applied to the controller it immediately starts by setting in the run mode. You have cca. 3 seconds to stop operation before it begins.

Note: you must apply +15V (terminal 11) to RF (terminal 10) to start the motor (fan)!

17.4 Betrieb – Netz einschalten

Hauptschalter einschalten, blinkendes Zeichen RUN erscheint. Nach etwa drei Sekunden beginnt der Motor (Ventilator) zu drehen. LED Anzeige zeigt die Drehzahl (Istwert). Klemme 10 (RF) und Klemme 11 (+15V) müssen dazu verbunden sein. Sollwertvorgabe - siehe Kapitel 7.1.1. Sie können über die Klemmen 10 und 11 den Motor (Ventilator) elektronisch ein und ausschalten. Wenn sie Taste ESC (STOP) drücken, stoppt der Motor. Jetzt können sie wieder die Parameter ändern. Um den Motor wieder zu starten Taste ESC drücken - blinkendes IN_P erscheint. Taste + oder - drücken - blinkendes Zeichen RUN erscheint. Taste ENT (START) drücken.

Run mode

You can start the operation by turning on the line voltage and the electronics will set itself in the run mode. You can also start the operation by exiting from the setup mode and pressing ENT button. Led display displays the value of the RPM of the motor. The motor will operate according to the type of the regulation selected in S_UP mode in IN_P parameter setup. You can stop its operation by pressing ESC button, which will put you in setup mode.

If in IN_P mode you selected parameter 3 (keyboard selected wanted value of RPM) you can change this value during operation in run mode by pressing ENT button. You get displayed the previous set value and by pressing the UP or DOWN buttons you can

Wenn IN_P = 3, können sie F_rp Wert ändern ohne Motor zu stoppen. Taste ENT (STOP) drücken. Mit Taste + oder – neue Wert einstellen. Taste ENT noch einmal drücken

change it. By pressing ENT button you verify the new value, which will take immediate effect. If you don't want to change the value you can exit by pressing ESC button.

18. Eingangs- und Ausgangsklemmen

18.1 Reglerfreigabe

(Start- Stopp, Klemme RF)

Eingang RF ist zum Stoppen und Starten des Antriebs ohne die Abschaltung der Netzspannung vorgesehen.
Das Starten des Antriebs erfolgt durch Kurzschließen der Klemme RF an +15V.


Other external connection terminals

Input Start – Stop

(RF terminal)

RF input is designed for stopping and starting the drive while connected to the mains. It can be done by just connecting RF terminal with +15V (terminal 11) terminal with a wire or via external switch.

Note: for the motor to start you must apply +15V (terminal 11) to RF (terminal 10)!



18.2 Drehrichtungsumkehr (links, rechts)

Klemme 16 und Klemme +15V entweder mit einem Schalter oder direkt kurzschließen

Input direction of rotation (CW, CCW)

This can be made by connecting +15V (terminal 11) to the terminal 16.



Vor der Drehrichtungsumkehr des Motors ist der Stillstand des Motors abzuwarten.

The motor has to stand still when changing the direction of rotation!

18.3 Reset Klemme

EC Controller ist mit Kurzschluss, Erdschluss und Überstromüberwachung vorgesehen.
Durch Kurzschließen der Klemme 12 (R) mit der Klemme 11 (+15V) für etwa eine Sekunde ist Reset Funktion aktiviert.

Reset input

The controller has an over-current protection. This protection activates if there is short circuit between motor wires, to earth or if a power transistor fails. By connecting the terminal R (12) with +15V (terminal 11) for about one second over-current protection can be reset and if controller is not damaged it will start to operate. If not – please consult the supplier!

18.4 Drehzahlausgang digital (Klemme DD)

Speed output – digital (terminal DD)




Bild 11

Beispiel: An der Klemme DD werden 1400 pulse gemessen. Die Drehzahl ist: $1400 \times 2 = 2800\text{min}^{-1}$.

An der Klemme DD befinden sich ein drehzahlproportionales Frequenzsignal ($f \sim n$). DD ist ein „open-collector“ Ausgang Maximalstrom 20mA (Bild 11).

$$\begin{aligned} n &= f \times 2 \\ n &\text{ - Drehzahl (1/min)} \\ f &\text{ - Pulsfrequenz} \end{aligned}$$

18.5 Betriebsrelais Re1 (Klemmen 25,26,27)

Ist noch keine Reglerfreigabe an der Klemme 10 (RF) erfolgt, befinden sich die Relaiskontakte von Re1 in der Schaltstellung 25 und 27. Ist die Reglerfreigabe erfolgt (RF), dann sind die Relaiskontakte 25 und 26 geschlossen.

Falls während des Betriebs ein Fehler auftritt, werden die Kontakte 25 und 27 geschlossen und ein blinkendes Err Zeichen erscheint auf dem LED Display.

18.6 Störmelderelais Relais Re 2 (Klemmen 28, 29, 30)

Der ordnungsgemäße Betrieb des Regelgeräts kann durch zwei Relaisausgänge überwacht werden. Wenn keine Störungen vorliegen sind die Relaiskontakte Re2 28 und 29 verbunden. Liegt eine Störung des Motors oder des Steuergerätes vor sind die Kontakte 28 und 30 von Relais Re2 verbunden und ein blinkendes Err Zeichen erscheint auf dem LED Display.

Figure 11

Example: measured frequency at the terminal DD is 1400 signals. The speed of the motor is $1400 \times 2 = 2800 \text{ rpm}$

The pulse frequency at the terminal DD (17) is proportional to the speed of the motor. Output is "open collector" type, max. current 20mA, voltage 24V(fig. 11)

$$\begin{aligned} n &= f \times 2 \\ n &\text{ - rpm} \\ f &\text{ - frequency of pulses} \end{aligned}$$

Operating relay RE1 (terminal 25, 26, 27)

Until the RF signal is set (0V on RF) the relay contacts are closed between 25 and 27. If RF is set (+15V) the relay contacts 25 and 26 are closed.

If a fault signal has occurred on controller during the operation the RE1 switches the contact back to 25 and 27 and Err sign would be blinking on LED display.

Fault relay RE2 (terminal 28, 29, 30)

The controller is monitoring +15V supply, DC link voltage and over current protection. If the controller is ready to operate, contacts 28 and 29 are closed. If fault occurs (+15V supply to low, or DC link voltage to low, or over current protection activated) contacts 28 and 30 are closed and Err signal is blinking on LED display.

19. Parameter-Wert für Motor und Ventilator

* Wir empfehlen gleiche Werte für r_{up} und r_{dn} zu verwenden

Tabelle 1
Parameterwert

20. Erstinbetriebnahme

20.1 Sicherheitsüberprüfungen vor der Inbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass

- die Einstellungen laut Einstellhinweise (Kapitel 6) und Motortypenschild richtig vorgenommen worden sind.
- die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
- das Regelgerät gemäß Montageanleitung montiert wurde (Kapitel 3),
- der Antrieb freigeschaltet ist (Hauptschalter aus),
- sich die Motor-Laufradkombination von Hand frei drehen lässt.
- die Netz- und Motoranschlussklemmen überprüft wurden.

20.2 Vorbereitung zur Inbetriebnahme



Die eingestellte Drehzahl (H_rp) darf die maximal erlaubte Ventilatordrehzahl nicht übersteigen. Siehe Ventilator Typenschild.

Parameter setup table for motors and fans

* It is suggested that R_{up} and R_{dn} are the same value

Table 1
table of parameters for specific application

Security examinations before start-up

Security examinations before start-up

- the adjustments according to the operating manual (chapter 6) and fan data plate are made correct,
- that the mains voltage corresponds to the data on the ec-controller data plate,
- that the controller is installed in accordance with assembly instruction (chapter 3),
- that the drive is not energized (main switches out),
- that the motor is moveable freely by hand,
- that the connecting terminals by the mains and motor connection are well tightened.

Before the first operation is to be guaranteed

The value of parameter H_rp must not be higher than max allowed rpm of the fan.

- Eingang RF deaktivieren. Ist ein Schalter am Eingang RF vorhanden, ist dieser zur Erstinbetriebnahme zu öffnen.
 - Sollwert auf 0V DC
(In_p = 1 oder 2)
 - F_rp auf kleinen Wert stellen
(In_p = 3)
 - Hauptschalter einschalten.
- Input RF deactivate. If there is switch between RF and +15V is present, this is to be opened for the first operating.
 - That the set value is 0V DC when In_p is 1 or 2.
 - That F_rp is set to low speed when In_p is 3
 - main switch on.

20.3 Inbetriebnahme

Nach drei bis vier Sekunden ist der Kontroller betriebsbereit.

- Der Antrieb wird gestartet mit dem Schalter, der am RF Eingang angeschlossen ist (Klemme 10 und 11).
- Potentiometer langsam nach rechts drehen oder externen Sollwert langsam vergrößern. Der Motor beginnt langsam zu drehen.
- Drehrichtung mit Drehrichtungs-Pfeil überprüfen.
- In_p ist 3. Der Motor beginnt langsam zu drehen bis zum F_rp wert.

Operation

Three to four seconds after connecting the ec- controller to the mains the controller is ready to operate.

- Close the switch at RF and +15V (terminal 10 and 11)
- Slowly increase set value (terminal 8) when In_p is 1 or 2. The motor (fan) starts turning.
- Check, if the fan is rotating in the right direction.
- When In_p is 3 the motor (fan) will accelerate to the set value of the parameter F_rp.
- Check, if the fan is rotating in the right direction.
- If the direction of rotation is right, you can increase the speed.
- If the direction of rotation is wrong, you have to stop the drive and change the direction of rotation. (at zero speed only)
- Repeat the starting procedure.

21. Kundendienst, Herstelleradresse

Nicotra Gebhardt-Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und entsprechen den geltenden Vorschriften. Für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unsere

Service Hotline

Telefon +49 (0) 7942 / 101 384
Telefax +49 (0) 7942 / 101 385

Service, address of producer

Nicotra Gebhardt-products are subject to steady quality controls and are in accordance to valid regulations.

In case you have any questions with regard to our products please contact either your constructor or your air handling unit or directly to one of our distributors

Service Hotline

Phone +49 (0) 7942 / 101 384
Fax +49 (0) 7942 / 101 385

Nicotra Gebhardt GmbH
Gebhardtstrasse 19-25
74638 Waldenburg, Germany

Telefon +49 (0)7942 1010
Telefax +49 (0)7942 101170
E-Mail info@nicotra-gehardt.com